
HÜBNER Drehzahlschalter

Elektronischer Drehzahlschalter / Electronic overspeed switch

Montage- und Betriebshinweise

Installation and operating instructions





Wichtige Hinweise

- Drehzahlschalter sind Präzisionsmessgeräte, die mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden dürfen.
- Die Geräte werden nach der Qualitätsnorm DIN ISO 9001 gefertigt. EG Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 89/336/EWG Artikel 10 - sowie Anhang 1 (EMV-Richtlinie).
- Drehzahlschalter werden über eine verdrehsteife, flexible Kupplung (z.B. Hübner-Federscheiben-Kupplung) angetrieben, die sich ohne axialen Druck auf die Welle schieben lässt.
- Der Anbau an die Antriebsmaschine muss mit möglichst geringem Winkelfehler und Parallelversatz erfolgen.
- Das Aufschlagen von Kupplungsteilen auf die Welle ist wegen der Gefahr von Kugellagerbeschädigungen nicht zulässig.
- Drehzahlschalter sind wartungsfrei. Die zu erwartende Lebensdauer h\u00e4ngt von den Kugellagern ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.


Reparatur- oder Wartungsarbeiten, die eine Demontage erfordern, sind im Werk durchzuführen.


Important Notice

- Overspeed switches are precision measurement devices which must be handled by skilled personnel with care.
- The devices are manufactured according to **quality standard** DIN ISO 9001, **EU Declaration of Conformity** meeting Council Directive 89/336/EEC art. 10 and annex 1 (EMC Directive).
- Overspeed switches are driven via a torsionally stiff, flexible coupling (e.g. Hübner spring disk coupling) which should be slid onto the shaft with minimum axial pressure.
- They should be mounted to the drive machine with a minimum of angle error and parallel misalignment.
- **Hammering** of coupling parts on the shaft is not permitted because ball bearings may be damaged.
- Overspeed switches are free of maintenance. The expected operating life is governed by the ball bearings, which are manufactured with a permanent lubrication.

Repair or maintenance requiring dismantling should be carried out by the manufactorer.

ES 90 • ES 93 • ES 100






Klemme / pin	1 - 2	2 -3
n < n _s	geschlossen closed	offen open
n≥n _s	offen open	geschlossen closed

n_s = Schaltdrehzahl / switching speed

ES 93 Klemmenkasten Terminal box

6A / 250 VAC 1A / 125 VDC



Ausgänge / outputs: npn Transistor

Klemmen / Terminal


GND Steuerleitungen zum Relaismodul ES 93 R U_{R} R₁ R_2 relay modul ES 93 R

n₁, n₂, n₃≙Fein-Einstellung der Schaltdrehzahlen Fine adjustment of switch speed $(n \ge 1\ 000\ min^{-1} \pm 10\%)$

Kabel / Cable

5 -adrig abgeschirmt / 5 leads shielded Länge: max. 200 m bei 1 mm² Querschnitt Length: max. 200 m at 1 mm² cross-section





Klemmen / Terminal

Steuerleitungen vom 3 ≙ R₂ Klemmenkasten ES 93 $4\,{\,\widehat{=}\,}\, R_3$ Cable from 5 ≙ U₀ terminal box ES 93 6≙GND

Betriebsspannung / supply voltage

{ 15 ... 20 V AC oder / or 15 ... 26 V DC

Relais-Kontakte / Relay contacts

Klemmen Terminal	11 - 12 14 - 15 17 - 18	12 - 13 15 - 16 18 - 19	n ₁ n ₂ n ₃
n < n ₁ , n ₂ , n ₃	offen <i>open</i> LED an / <i>on</i>	geschlossen closed	
$n > n_1, n_2, n_3$	geschlossen closed	offen open	

n₁, n₂, n₃ = Schaltdrehzahl / switching speed

es90-93-100 mb - 03A1

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.